

BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

OFICINA DE SERVIÇOS CERTIFICADA
CONFERIDO AO SOLICITANTE

ENROLAMENTOS DE MOTORES PIRACICABA LTDA

CNPJ: 45.766.110/0001-05
RUA DO VERGUEIRO, 183 - CENTRO
CEP: 13400-770- PIRACICABA / SP - BRASIL

Este certificado é emitido como confirmação de que o local da Oficina de Serviços e associados foram avaliados e considerados em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR IEC 60079-19, relativas ao tipo e ao escopo do serviço listados abaixo:

Documentos de Referência

ABNT NBR IEC 60079-19:2020

Escopo de Serviço

REPARO, REVISÃO, RECUPERAÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS "Ex" DE BAIXA E ALTA TENSÃO

TIPOS DE PROTEÇÃO MOTORES:

Invólucro à prova de explosão "d"
Segurança aumentada "e"
Tipo de proteção "n"
Contra ignição de poeira por invólucros "t"

Data de Início da Certificação: 12 DE MARÇO DE 2022.

Data da Validade da Certificação: 11 DE MARÇO DE 2025.

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação ISO 6 e a validade deste está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification.

Locais cobertos por este Certificado: O mesmo indicado acima

Número do Contrato: SF.3470299

Número do Certificado: BVC19.3692

Certificado desde: 12 DE MARÇO DE 2019.

Wagner Valentino
Coordenador Técnico de Certificação de Produto

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro
Cep: 04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: + 55 11 2655 9000 - www.bureauveritascertification.com.br



220.779.1629001

**BUREAU
VERITAS**

Certificado de Conformidade

BVC19.3692

Escopo de fornecimento

ESPECIFICAÇÃO:

A EMP realiza reparo, revisão e recuperação de motores elétricos de baixa e alta tensão projetados para serem instalados em área classificada de acordo com os tipos de proteção mencionados acima.

CONDIÇÕES DA CERTIFICAÇÃO:

A empresa não realiza reparo em campo;

A empresa não realiza o serviço de recuperação de peças e componentes;

A empresa não realiza rebobinamento em motores com tipo de proteção segurança aumentada “Ex eb”;

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:

- Relatório de Análise (RA) nº 001/2022 de 10/03/2022;
- Relatório de Auditoria de 03/05/2021.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data de emissão	Descrição
12/03/2019	Emissão Inicial.
10/03/2022	Revisão 01 - Recertificação